

# 中央第一生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

为全力做好中央生态环境保护督察边督边改工作,根据《关于开展第二轮第三批中央生态环境保护督察工作的通知》和中央第一生态环境保护督察组边督边改信息公开有关要求,现将交办忻州市群众信访举报第七批案件办理情况进行公示,接受社会监督。

(第七批 2021年4月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2SX202104130053	岚漪镇牛家庄村岚漪县自来水公司,附近有旱厕、岚字山庄(离水源地直线距离不到100米)排放生活污水,污染岚漪县自来水公司水源。	忻州市岚漪县	水	1.岚漪县自来水公司水源地附近有1户本地住户居住,产生生活污水。2019年县政府已将该住户原有旱厕改造为双瓮式卫生厕所。 2.岚字山庄为宾馆营业商户,产生的所有生活污水经下水管道汇入岚漪县城区市政污水管网,不存在生活污水直排现象。 3.岚漪县水源地全部封闭,边界处有水源地保护界桩,外面有防渗漏排洪渠。岚漪县自来水管理所化验室依据国家有关标准,每日对水源地水质进行一次分析,各项指标均合格,未发现水源被污染迹象。	部分属实	1.加强岚字山庄日常经营活动的监督管理,采取有效措施强化主体责任意识。 2.岚漪县委、县政府责成忻州市生态环境局岚漪分局强化对辖区内企业的监管,认真履行“党政同责、一岗双责、部门履责、失职追责”的环保责任,加强责任落实,切实做好环保工作。 3.在全县范围内开展“举一反三”行动,进一步加强生态环境保护监管,强化责任意识,形成政府主导、生态环境分局主管、部门配合、社会参与的良好氛围,建立健全生态环境保护长效机制。	已办结	无
2	D2SX202104130055	新高乡刘街村西南7公里处有三家选矿厂。忻腾选厂、腾冲选厂、瑞峰选厂,侵占村民土地,尾矿污染农田和农作物。	忻州市代县	土壤	1.代县听承选矿厂与刘街村村民委员会签订协议,利用尾砂对刘街村南属于村集体的王银沟荒坡、荒沟进行填沟造地,未占用村民个人耕地。 2.代县瑞峰选厂与刘街村村民委员会签订《合作投资建厂协议》,经双方协商一致达成协议在刘街村西南小杏沟合作建选矿厂,建厂时用地均为刘街村集体荒沟,未占用村民个人土地。 3.代县腾冲选厂在修整尾砂沉淀池时,临时将部分尾砂堆存于尾砂沉淀池南,该土地为刘街村村民承包的集体荒沟,占用面积约2亩,随后进行了覆土复垦,该处尾砂堆外侧边坡因常年雨水冲刷,导致部分尾砂裸露,造成扬尘污染。 4.经代县农业农村局调查,以上三家企业未发现尾矿污染农田和农作物的情况。	部分属实	1.针对代县腾冲选厂尾砂裸露扬尘污染的问题,忻州市生态环境局代县分局已于2021年4月12日下达《行政处罚事先(听证)告知书》(忻环代罚告字[2021]48号),拟处罚4.6万元,并责令该企业加大覆土力度,进一步植树种草,减轻扬尘污染。 2.针对代县腾冲选厂占用土地的问题,县自然资源局督促企业进一步完善覆土工作,恢复原耕种条件,并及时交还刘街村集体管理。下一步加大巡查检查力度,发现问题及时纠正。	已办结	代县纪委拟对新高乡自然资源服务中心主任进行提醒谈话。
3	X2SX202104140004	山西省静乐县堂尔上乡磨盘沟村,位于管涔山自然保护区和云中山自然保护区交汇处,是汾河流域生态修复治理的重要区域以及汾河上游支流鸣水河的源头所在地。2020年9月,山西省忻州市国荣矿产经销有限公司悍然进驻,声称持有忻州市规划与自然资源局颁发的采矿许可证,在村中黑灰洼(地名)以采矿的名义私挖乱采,严重破坏生态环境“问题部分属实”。	忻州市静乐县	生态	1.反映的“山西省忻州市国荣矿产经销有限公司声称持有忻州市规划与自然资源局颁发的采矿许可证,在村中黑灰洼(地名)以采矿的名义私挖乱采,严重破坏生态环境”问题部分属实。 2.反映的“该采矿许可证地名假冒,开采范围与村中集体林区高度重合”问题部分属实。 3.反映的“同时颁发程序严重违法,时间颠倒。背后是否涉嫌权钱交易、贪污腐败等问题,一望而知。为保护绿水青山,村民多方奔走,四处反映情况,向村、乡、县、省各级及相关部门和法院层层求告,无奈收效甚微。迫不得已,于2021年2月就采矿许可证的合法性提请行政复议,至今未收到回复;村民们不要赔偿,只要求取消采矿许可证,恢复山体原貌”等问题。静乐县委政府高度重视,于2021年4月13日成立专案组,对此展开调查,调查结果后续上报。	部分属实	1.静乐县应急管理局于2020年10月13日对该公司下达《责令限期整改指令书》(静环急责改[2020]101301号),责令企业停止一切建设行为。 2.于2020年10月18日下达《林业行政处罚决定书》(静林罚决字2020第010号),处以人民币121800元整的罚款,限期三个月内恢复原状。	已办结	无
4	D2SX202104130047	刘家塔镇铺村,村东有一煤矿,该煤矿2011年与村干部达成协议借用村民耕地800-900亩,合同2015年到期,2015年至今土地未归还,现在的耕地里都是石头,村干部用黄土将石头覆盖,耕地不能复耕。	忻州市河曲县	土壤	1.反映的“刘家塔镇铺村,村东有一煤矿,该煤矿2011年与村干部达成协议借用村民耕地800-900亩,合同2015年到期,2015年至今土地未归还,现在的耕地里都是石头,村干部用黄土将石头覆盖,耕地不能复耕”问题部分属实。 2.反映的“2015年至今土地未归还,现在的耕地里都是石头,村干部用黄土将石头覆盖,耕地不能复耕”问题部分属实。	部分属实	调查组要求刘家塔镇党委、政府要进一步厘清煤矿用地、还地情况,协调铺村村委做好还地相关工作;县规划和自然资源局加强土地监管;忻州市生态环境局河曲分局要求该企业严格落实生态环境保护主体责任。	已办结	无
5	X2SX202104130016	1.山西省代县聂营镇云雾村大红才矿业有限公司在2001年开矿以来,在村中乱挖乱建,在云雾村磨石沟建造干选厂,且生产废料随意倾倒。 2.大红才矿业有限公司在云雾村三丈沟建设发电厂,造成大量植被破坏,水土流失。 3.大红才矿业有限公司在磨石沟底还建造了一条隧道,用于运送废料。 以上举报建设项目并未依法进行环评审批、土地审批,已开工建设使用多年,投诉多次未果。	忻州市代县	生态	1.现场调查废石堆放在环评批复堆存地点,已于2020年12月进行了覆土,不存在生产废料随意倾倒的现象。 2.经代县水利局调查,实际为企业自建变电站,建设变电站过程中破坏部分植被,造成水土流失。 3.磨石沟建造的隧道为输送走廊,主要输送干选后的原矿。在山体中建设完成皮带输送走廊,未进行环境影响评价。 4.经调查,建设的破碎车间环保手续齐全;自然资源局核实,该占地面积不足0.5公顷(5000m²)且挖填土石方总量不足1000m³的项目,不在办理水土保持方案审批手续范围内。	部分属实	1.针对该公司建设皮带输送走廊未进行环境影响评价的问题,忻州市生态环境局代县分局已责令企业聘请第三方评估公司对项目建设投资总额进行评估核算,在出具评估报告后,按照自由裁量基准依法进行处罚。 2.针对该公司破碎车间未办理土地审批手续的问题,县自然资源局责成大红才矿业有限公司按程序依法补办相关土地审批手续。 3.针对该公司自建变电站造成水土流失的问题,县水利局责成建设单位依法做好施工期水土流失防治工作,工程完工后及时恢复原有植被,杜绝水土流失。	已办结	代县纪委拟对聂营镇自然资源服务中心主任进行提醒谈话; 责令代县生态环境保护综合行政执法队综合执法三室主任作出书面检查; 拟给予云雾村支部书记党内警告处分。
6	X2SX202104130012	举报忻州市代县峪口乡金盘村凤鸣饼业食品厂,建在居民区,排放大量油烟、异味,经过烧烤的化学添加剂。距离污染企业百米左右的街坊邻居患与污染相关的脑梗、心梗、癌症35人。2015年该食品厂进行环境影响评价未通过审批,至今仍然非法生产,非法排污。举报人第6次向中央环保督察组(2017年2次,2018年“回头看”3次,每次举报后督察组离开山西,污染企业第二天就恢复生产)。	忻州市代县	大气	1.该加工厂厂址为企业负责人(李某某)私人住宅院(1996年批准集体土地使用证),建在居民区。 2.现场检查时生产车间未发现燃煤设施,生产过程中产生的油烟经油烟净化装置处理后排出。2021年4月15日委托山西昌兴同创安全技术服务有限公司对排烟口油烟进行监测,因风量过小,未监测出油烟等污染物。 3.现在没有相关证据表明,脑梗、心梗、癌症等疾病的发生与月饼、糕点烤制产生的油烟有关。经峪口乡金盘村村民委员会证实,村民中脑梗、心梗、癌症等疾病发病率并不高。 4.根据《山西省环境保护厅关于印发〈山西省不纳入建设项目环境影响评价审批管理的目录(第一批)〉的通知》,因此原则上可以不办理环境影响评价审批手续。经代县市场和监督管理局现场核查,该加工厂证件齐全,设施、设备和工艺流程与原申请一致,符合生产条件,不能认定为非法生产。	部分属实	代县市场和监督管理局加强对该加工厂油烟净化装置运行的监督管理,确保油烟净化设施正常运行,发现违法生产,严肃查处。	已办结	无
7	D2SX202104140002	崞阳镇原平经济开发区内有一家励通煤业有限公司,煤炭露天存放,扬尘严重;煤场路面未硬化,扬尘严重;煤场的东部为违法占地;煤场锅炉晚上冒黑烟;煤场里面挖了一个大坑,煤炭存放在坑里,污染水源。	忻州市原平市	大气	1.该加工厂厂址为企业负责人(李某某)私人住宅院(1996年批准集体土地使用证),建在居民区。 2.现场检查时生产车间未发现燃煤设施,生产过程中产生的油烟经油烟净化装置处理后排出。2021年4月15日委托山西昌兴同创安全技术服务有限公司对排烟口油烟进行监测,因风量过小,未监测出油烟等污染物。 3.现在没有相关证据表明,脑梗、心梗、癌症等疾病的发生与月饼、糕点烤制产生的油烟有关。经峪口乡金盘村村民委员会证实,村民中脑梗、心梗、癌症等疾病发病率并不高。 4.根据《山西省环境保护厅关于印发〈山西省不纳入建设项目环境影响评价审批管理的目录(第一批)〉的通知》,因此原则上可以不办理环境影响评价审批手续。经代县市场和监督管理局现场核查,该加工厂证件齐全,设施、设备和工艺流程与原申请一致,符合生产条件,不能认定为非法生产。	部分属实	1.2021年3月29日,开发区管委会对该公司“厂区地面未硬化,厂区露天堆存的原煤及煤渣未全部苫盖,厂区四周围墙高度低于煤堆”的问题,下达限期整改通知书,要求企业于2021年6月1日前完成整改工作,在此期间,严格落实建筑施工扬尘治理六个百分百要求。目前,该企业外露天原煤已苫盖;煤棚主体建设已完成;正在安装煤棚墙体檩条、挡墙;洒水降尘工作持续推进。 2.2021年4月15日,原平市自然资源局对该公司“超占18118.54m²的违法占地”的行为予以立案,并拟定行政处罚决定(原自然监字[2021]45号),待正式下达行政处罚决定书后,要求该企业退出违法占地,恢复土地原状,并缴纳罚款181185.4元。 3.2021年4月18日,忻州市生态环境局原平分局针对该公司“原煤露天堆存,未密闭,易产生扬尘”的违法行为,下达行政处罚事先告知决定书(忻原分罚告字[2021]004号),责令改正违法行为,拟处以5.2万元罚款。目前,该企业已对外露天原煤等物料进行了苫盖。	已办结	1.中共原平市自然资源局党组对崞阳镇自然资源服务中心进行了提醒谈话。 2.原平市能源局党工委对油气股股长进行了提醒谈话。 3.原平经济技术开发区管理委员会党工委对包联企业人员财政管理运营部部长和安全生产监督与综合执法局局长进行了提醒谈话。 4.2021年4月18日,中共忻州市生态环境局原平分局党组对执法中队队长进行了提醒谈话。
8	D2SX202104130013	锦绣华府居民反映小区内负一层配电箱,噪音大,影响3号楼最西面单元1层住户的正常生活。	忻州市开发区	噪音	1.经现场调查,配电箱已进行隔音处理。2021年4月15日山西晋茵环境监测有限公司对房屋及配电室进行了噪音监测(晋茵环监[2021]074),监测结果表明,配电箱噪音昼间和夜间监测结果均满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)标准限值要求。 2.经调查核实,小区内负一层有配电箱属实,产生的噪声在标准限值之内,不存在超标现象。	部分属实	2021年4月16日,根据噪声监测结果,开发区建设环保局、瑞兴房地产公司对反映人进行了解释和安抚,期间反映人又提出了电辐射超标的问题,针对反映人提出新的诉求,开发区建设环保局委托具有相关资质的第三方机构进行电辐射监测,以解除反映人疑虑,此项工作正在进行中。	已办结	无
9	X2SX202104130006	1.2014年孙某某建牛场时在村里没有开过任何会议,没有走“四议两公开”的程序,私自占用新路沟村上村口东面麻河湾修牛场,此地距离村不到100米,离河不到20米,严重污染村民生产环境,河水水质。举报人认为该厂环评手续有问题。 2.举报2004年3月孙某某父亲担任新路沟村党支部书记时,没有在村里面开过任何村民会议,私自将南河槽可家凹村里十多亩地(其中耕地六处,剩余为林地和荒地)租给张林章建选矿厂,建厂时砍伐树木和非法占用个人耕地,目前选矿厂的生态环境也未恢复,到刮风时选矿厂排出的尾矿有扬尘。	忻州市五台山风景区		1.经石咀镇人民政府调查,对该村村委档案资料查询翻阅,走访调查后证实,该养牛场各类手续合法合规齐全。 2.根据《动物防疫条件审查办法》、山西省农业厅《畜禽养殖场、养殖小区规模标准和备案管理办法》规定,该养殖场建设地点在新路沟村小组下风向,不在城镇居民区,距离村庄约150米,且与村庄隔有一道小山梁(自然屏障),举报内容属实,但符合防疫条件等有关规定,不在河道管理范围内,属于合理范围且环评手续齐全。 3.调查结果为孙某某于2004年4月召开村民会议讨论选矿厂修建事宜,其在村民会议上得以一致通过并形成会议纪要。 4.当事人在建厂时,与该地块使用人签订过租用协议且进行了赔偿,企业2006自行停业并关闭至今。 5.经实地查看,遗留尾矿经十多年自然复绿已全部覆盖绿草。2011年由村民孙某某在复绿基础上复垦3亩用于种植药材,厂区内建筑主体已灭失,留有部分地基及水泥硬化平台未进行恢复,多年自然复绿,无扬尘污染现象。	部分属实	2021年4月16日,五台山风景区管委会副主任白某某带队到现场进行了调查处置并召开了现场办公会,要求村委会对选矿厂厂区内现有的建筑基础及水泥硬化面进行清除,并做好覆土复绿措施;要求孙某某对养殖场加强管理,做好环境卫生清洁工作;责成石咀镇人民政府强化监督管理,切实履行生态环境保护职责。	已办结	无